



ПОЛОЖЕНИЕ ООО «РусГазБурение»	П.ПЭБ.2021-016
	Вводится впервые
	Дата введения в действие «15» июля 2021 г.

Утверждено приказом №60-о от 15.07.2021

ПОЛОЖЕНИЕ

№ П.ПЭБ.2021-016

Золотые правила безопасности труда

Москва
2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ЦЕЛИ.....	3
2	ЗАДАЧИ	3
3	ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....	3
4	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
5	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4
6	ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	4
7	ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА	5
	Правило №1. Остановка работы	5
	Правило №2. Абсолютный запрет на алкоголь и наркотики	6
	Правило №3. Применение средств индивидуальной защиты	6
	Правило №4. Культура производства	6
	Правило №5. Изоляция источников энергии	7
	Правило №6. Движущиеся части оборудования	7
	Правило №7. Работы повышенной опасности	7
	Правило №8. Работы на высоте	8
	Правило №9. Огневые работы	8
	Правило №10. Грузоподъемные операции.....	9
	Правило №11. Транспортная безопасность	9
	Правило №12. Эпидемиологическая безопасность	10



1 ЦЕЛИ

Настоящее Положение разработано с целью предотвращения травм и ущерба здоровью, сохранения жизни работников ООО «РусГазБурение» (далее – Общество), подрядных организаций и третьих лиц, а также обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах.

2 ЗАДАЧИ

Задачи настоящего Положения:

- разъяснять базовые принципы безопасности, добиваться их применения каждым работником Общества и подрядных организаций;
- усилить профилактику. Побуждать каждого работника совершать активные действия по предотвращению возможных нарушений требований производственной безопасности;
- создать здоровые условия труда на всех рабочих местах, обеспечить максимально возможный уровень защищенности работников Общества, подрядных организаций и третьих лиц от воздействия вредных и опасных факторов производства;
- продемонстрировать приверженность Общества обеспечению безопасной рабочей среды, свободной от происшествий.

3 ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящее положение обязательно для исполнения всеми работниками ООО «РусГазБурение», дочерних и зависимых обществ, а также работниками подрядных организаций. ООО «РусГазБурение» доводит настоящее Положение до своих партнеров и взаимодействует с ними с учетом настоящего Положения.

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия. Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются генеральным директором ООО «РусГазБурение» и вводятся в действие приказом ООО «РусГазБурение».

4 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПРОИСШЕСТВИЕ – любое незапланированное событие, случившееся в работе ООО «РусГазБурение», которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу ООО «РусГазБурение», или любое подобное событие.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»].

ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА – производственные площадки, включающие в себя здания, сооружения, помещения (в т.ч. офисные), дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию, другие инженерные сооружения, а также земельные участки, административно-бытовые, производственные здания и иные объекты, на которые ООО «РусГазБурение» имеет право собственности, которые находятся у ООО «РусГазБурение» в пользовании на другом законном праве, оформленном в соответствии с действующими федеральными нормативно-правовыми актами.



ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОТПБООС – структурное подразделение ООО «РусГазБурение», ответственное за реализацию функций в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ – работы, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°, или при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота защитного ограждения площадок – менее 1,1 м или существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ – работы, выполняющиеся в зонах постоянного или возможного действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, что требует до начала производства этих работ разработать и выполнить дополнительные мероприятия по безопасности для каждой конкретной производственной операции. К работам повышенной опасности относятся огневые, газоопасные работы, работы на высоте, работы в замкнутом пространстве и другие виды работ, определенные организацией, их выполняющей.

СИМПТОМЫ ОРВИ – температура, кашель, насморк, боль в горле, слабость и общее недомогание, ломота, потеря вкуса/запаха, затрудненное дыхание.

ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ – к газоопасным относятся работы, связанные с внутренним осмотром, чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, установкой и снятием заглушек на оборудовании и трубопроводах, а также работы внутри емкостей (аппараты, сушильные барабаны, печи технологические, сушильные, реакторы, резервуары, цистерны, а также коллекторы, тоннели, колодцы, приямки, траншеи (глубиной от одного метра) и другие аналогичные места), при проведении которых имеется или не исключена возможность выделения в рабочую зону пожаровзрывоопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв, возгорание, а также работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля – ниже 20%) в рабочей зоне.

5 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ЛНД – локальный нормативный документ.

ОБЩЕСТВО – ООО «РусГазБурение».

ОРВИ – острые респираторные вирусные инфекции.

ОТПБ – охрана труда и промышленная безопасность.

СИЗ – средства индивидуальной защиты, спецодежда.

СП – структурное подразделение ООО «РусГазБурение».

ЧС – чрезвычайная ситуация, происшествие.

6 ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Любые работы могут выполняться только при соблюдении следующих общих требований:

- все исполнители работ по состоянию здоровья пригодны к выполнению работ и не находятся в состоянии алкогольного или наркотического (токсического) опьянения;
- все исполнители работ имеют необходимую профессиональную квалификацию и прошли обучение в области промышленной, пожарной безопасности и охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ, и владеют приемами оказания первой помощи;



- все исполнители работ прошли инструктаж по охране труда и промышленной безопасности в установленном порядке;
- имеются инструкции (производственные, по охране труда и промышленной безопасности) на выполнение работ, с которыми ознакомлены все исполнители работ под подпись;
- до начала работ проведен анализ рисков и существующих опасных и вредных факторов, приняты меры по их исключению;
- до начала выполнения работ определены действия на случай аварийной ситуации, пожара;
- оборудование, механизмы, инструменты и устройства безопасности исправны и пригодны для данного вида работ;
- исполнители работ обеспечены необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты и применяют их с учетом выявленных опасностей и требований к безопасному производству работ;
- вывешены необходимые знаки безопасности, исключен допуск лиц, не связанных с выполнением данной работы;
- для работ повышенной опасности оформлен и утвержден наряд-допуск, выполнены все указанные в нем мероприятия и проведены инструктажи.

ВАЖНО! При возникновении условий, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, а также окружающей среде, работы должны быть остановлены до устранения опасности.

7 ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Настоящее Положение устанавливает Золотые правила безопасности труда, их описание, а также основные принципы, направленные на их безусловное исполнение.

Все указанные ниже правила обязан знать и соблюдать каждый работник.



Правило №1. Остановка работы

Главным элементом ответственности на каждом рабочем месте является осознание каждым работником своего права и обязанности остановить работу. Такая остановка работ может быть всего лишь небольшой паузой, необходимой для того, чтобы показать коллеге тот или иной безопасный прием выполнения работы, но может представлять собой и задержку в выполнении или даже отмену работы при обнаружении факторов, не поддающихся контролю. При этом руководители всех подразделений обязаны занимать твердую позицию, поддерживая работников в случаях необходимости остановки работ по соображениям безопасности. Руководители обязаны доводить до всех работников информацию о праве остановить работу и поощрять работников, реализовавших такое право. Любые формы наказания или запугивания сотрудника, реализовавшего свое право остановить работу, категорически недопустимы.

Обстоятельства, требующие приостановки работ:

- угроза несчастного случая на производстве;
- угроза аварии;
- угроза дорожно-транспортного происшествия;
- угроза пожара;
- угроза загрязнения окружающей среды.

Помните! Вы имеете право приостанавливать работы, если:

- вашей жизни и жизни окружающих угрожает опасность;
- продолжение работ может привести к аварии, несчастному случаю;
- работы проводятся с нарушением требований инструкций;
- вы не знаете, как проводить работы, вам не объяснили, как проводить их правильно.





Правило №2. Абсолютный запрет на алкоголь и наркотики

На всех объектах деятельности Общества, а также при выполнении любых работ и задач в интересах Общества категорически **запрещено**:

- употреблять алкоголь, наркотики, психотропные и иные запрещенные вещества;
- находиться в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
- хранить, изготавливать, распространять алкогольную продукцию, наркотики, психотропные и иные запрещенные вещества.

Каждый работник **обязан**:

- не допускать и пресекать любые попытки провоза, хранения и употребления любых алкогольных напитков, наркотических, токсикологических веществ и иных запрещенных препаратов;
- незамедлительно сообщать вышестоящему руководителю и/или работнику подразделения ОТПБООС о любом выявленном факте нарушения вышеуказанных запретов;
- незамедлительно остановить любые работы, если есть основание полагать, что они выполняются с участием лиц, находящихся в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения.



Правило №3. Применение средств индивидуальной защиты

Все работники, находящиеся на производственных объектах, должны применять минимальный комплект СИЗ:

- специальная одежда (куртка и брюки или полукомбинезон);
- специальная обувь с жестким металлическим или композитным подноском;
- защитная каска с подбородочным ремешком;
- защитные перчатки;
- защитные очки.

Остальные средства индивидуальной и коллективной защиты используются в зависимости от специфики работ и в случаях, предусмотренных инструкциями по ОТПБ, производственными инструкциями, нарядами, ЛНД Общества и другими нормами и правилами, применяемыми на объекте.

При выполнении работ и передвижении по объектам необходимо обращать внимание на предписывающие знаки по применению СИЗ:



Правило №4. Культура производства

Необходимо постоянно поддерживать чистоту на рабочем месте, после завершения **ЛЮБОЙ** работы рабочее место должно быть очищено от загрязнений и мусора, инструменты и материалы собраны, очищены и складированы.

Складирование материалов, инструмента и приспособлений должно быть упорядочено, их расположение – в легкой доступности с тем, чтобы их было легко найти, вернуть на место или провести проверку их состояния.

Чистота и порядок на рабочем месте зависят как от самого рабочего, так и от контроля со стороны вышестоящего руководства:

- руководитель должен всегда делать замечания и воспитывать привычки чистоплотного отношения к своей работе у подчиненных;
- поощрять желательное и наказывать нежелательное поведение подчиненных;

- всегда быть примером – не только требовать соблюдения принятых требований, но и соблюдать их неукоснительно.

Культура производства и дисциплина – основа безопасной и безаварийной работы: чем выше уровень культуры производства и дисциплины, тем выше производственные показатели.



Правило №5. Изоляция источников энергии

Любые работы по ремонту и обслуживанию оборудования, находящегося под воздействием энергии любого рода (электрической, термической, гидравлической, пневматической, механической и т.д.), должны проводиться при соблюдении следующих условий:

- все источники энергии идентифицированы;
- любая идентифицированная энергия изолирована, стравлена или разряжена;
- обеспечена соответствующая блокировка с предупредительными табличками в точках отключения, к запирающим устройствам должен быть только один ключ, находящийся у производителя работ;
- проведена проверка (тест) надежности отключения;
- организована периодическая проверка надежности отключения энергии;
- все барьеры, ограничения и информационные знаки по завершению работ обязательно должны быть сняты.

**НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
РАБОТАЮТ ЛЮДИ**

Запрещается снятие (отключение) блокировок, предупреждающих знаков и подключение оборудования к источникам энергии до полного завершения всех работ на оборудовании.



Правило №6. Движущиеся части оборудования

При эксплуатации оборудования с движущимися (вращающимися) частями каждый работник **обязан** соблюдать и/или убедиться в соблюдении следующих требований:

- обеспечено наличие защитных ограждений и кожухов для исключения контакта механизма с частями тела или СИЗ работника;
- легкосъемные ограждения (крышки, люки и т.п.), которые возможно снять/открыть на работающем оборудовании без использования специальных инструментов и приспособлений, должны быть заблокированы с пусковой кнопкой (концевой выключатель);
- нанесена сигнальная окраска и имеются предупреждающие знаки безопасности;
- применение застегнутой спецодежды без свисающих и развивающихся частей; волосы убраны под каску; цепочки, кольца, серьги сняты;
- обеспечены быстросъемность и удобство монтажа ограждения;
- предусмотрена возможность быстрого отключения оборудования при нештатных ситуациях;
- перед ремонтными работами источники энергии изолированы (Правило №3);
- при осмотре и ремонте исключено самопроизвольное или случайное включение оборудования, после ремонтных работ защитные ограждения и кожухи должны быть установлены в штатные места.

ЗАПРЕЩЕНО снимать защитные кожухи и датчики или замыкать датчики на работающем оборудовании.



Правило №7. Работы повышенной опасности

Работы повышенной опасности – работы (за исключением аварийных ситуаций), для организации которых необходимо выполнить ряд организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ. **Все работы повышенной опасности производятся с оформлением наряда-допуска.**

Для обеспечения безопасности работник **обязан**:

- знать виды работ, которые относятся к работам повышенной опасности;



- знать процедуру оформления наряда-допуска;
- выполнить анализ рисков на этапе оформления наряда-допуска;
- согласовать и утвердить наряд-допуск в установленном порядке;
- выполнить все требования наряда-допуска;
- до начала работ убедиться, что выполнены все предписанные мероприятия.

Работы должны быть прекращены, наряд-допуск изъят в следующих случаях:

- несоответствие фактического состояния условий производства требованиям безопасности, предусмотренных нарядом;
- при изменении состава бригады, объема или характера выполнения работ, требующих внесения изменений в наряд;
- при нарушении исполнителями работ требований безопасности;
- при любой угрозе жизни или здоровью людей, причинения ущерба окружающей среде или имуществу.



Правило №8. Работы на высоте

При выполнении работ на высоте каждый работник **обязан**:

- пройти обучение безопасным приемам работы на высоте и получить соответствующее удостоверение и допуск;
- знать об имеющихся средствах защиты от падения и о способах их применения;
- проверять средства защиты от падения перед их использованием;
- всегда быть пристегнутым с помощью предохранительного пояса или страховочной системы к неподвижным конструкциям при работах на высоте за пределами безопасного участка;
- при использовании лестниц убедиться в их исправности и надежности.

Руководитель работ на высоте **обязан**:

- четко определить последовательность работ и довести ее до исполнителей;
- обеспечить использование работниками исправных СИЗ от падения с высоты;
- проверить рабочие площадки;
- провести инструктаж, если возможно – непосредственно на месте работ;
- убедиться, что начинать работы на высоте безопасно.

Условия безопасного выполнения работ на высоте:

- рабочая площадка должна быть оборудована ограждением или перилами с бортовым ограждением;
- проемы, в которые могут упасть работники, надежно закрываются или ограждаются и обозначаются знаками безопасности;
- поверхность настила рабочих площадок на высоте выполняется из материала, исключающего скольжение, в зимнее время рабочие места очищаются от снега, льда и принимаются меры по исключению скольжения;
- минимизировать работы вне защищенных зон (огороженных площадок, лесов, лестниц с поручнями, подъемников);
- в незащищенной зоне должно быть применено сертифицированное, исправное, осмотренное страховочное оборудование, подходящее для конкретных условий.

ЗАПРЕЩЕНО проводить работы на высоте при скорости ветра 15 м/с (10 м/с для монтажа/демонтажа конструкций), при обледенении, грозе; в условиях недостаточной видимости.



Правило №9. Огневые работы

Работы с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры воспламенения материалов и конструкций (электросварка, газосварка,

бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т.п.) должны проводиться при соблюдении следующих условий:

- оформлен наряд-допуск, выполнены требования Правила №6 «Работы повышенной опасности»;
- выполнены меры безопасности, описанные в Правиле №4 «Изоляция источников энергии»;
- исполнители и руководители прошли обучение в объеме пожарно-технического минимума;
- организованы свободные подходы и подъезды к месту работы;
- сгораемые конструкции и материалы удалены на безопасное расстояние или защищены экранами;
- до начала работ проведен анализ воздушной среды (E_h – не более 20% от НПВ);
- обеспечить место выполнения работ средствами первичного пожаротушения;
- после окончания работ осуществлять контроль за их состоянием не менее 3 часов.



Правило №10. Грузоподъемные операции

Условия безопасного выполнения работ:

- оборудование и механизмы технически исправны, освидетельствованы и допущены к эксплуатации;
- грузозахватные приспособления и тара исправны, испытаны, имеют бирку, паспорт и периодически осматриваются;
- соблюдается схема строповки груза.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перемещать людей грузоподъемными механизмами, не предназначенными для данных целей;
- поднимать груз с косым натяжением каната, заваленный или примерзший;
- работать вблизи линий электропередач без наряда-допуска.



Правило №11. Транспортная безопасность

Для обеспечения транспортной безопасности каждый работник **обязан**:

- на протяжении движения в автотранспорте всегда быть пристегнутым ремнем безопасности, даже находясь на заднем сиденье автомобиля;
- не отвлекать водителя во время вождения;
- немедленно сообщать водителю и требовать остановки движения при неисправности ремней безопасности или если другой пассажир не пристегнут ремнем безопасности;
- при передвижении пешком двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам. Переходить дорогу только по специально обозначенным для этой цели местам (разметка, подземные и наземные переходы), на регулируемых перекрестках руководствоваться сигналами светофора;
- пассажир ни при каких обстоятельствах не вправе требовать от водителя допускать любые нарушения правил дорожного движения, а также отмену/перенос специальных перерывов (остановок) для отдыха водителя.

Водитель **обязан**:

- соблюдать установленный скоростной режим;
- соблюдать режим труда и отдыха;
- не начинать движение, если пассажир не пристегнут ремнем безопасности, даже на задних сиденьях автомобиля;
- не использовать мобильные средства телефонной и радиосвязи во время движения автотранспорта.





Правило №12. Эпидемиологическая безопасность

С целью обеспечения эпидемиологической безопасности каждый работник **обязан**:

- использовать противозэпидемиологические средства индивидуальной защиты, рекомендованные к применению органами Роспотребнадзора и Минздрава (защитные маски, перчатки, кожные антисептики);
- соблюдать организационные мероприятия, направленные на обеспечение эпидемиологической безопасности, рекомендованные органами Роспотребнадзора и Минздрава (соблюдение социальной дистанции, ограничение очных контактов и др.);
- при появлении симптомов ОВРИ работник обязан покинуть рабочее место, исключая контакты с другими людьми (или оставаться дома, если симптомы появились не на работе), уведомив об этом непосредственного руководителя. Дальнейшие действия – согласно инструкциям, принятым в ООО «РусГазБурение»;
- пройти вакцинацию против возбудителя инфекции в случаях, когда это предусмотрено по эпидемическим показаниям в соответствии с требованиями законодательства РФ и/или решениями уполномоченных органов Роспотребнадзора.